

14. Produktionsstatistik — Kohlen-, Eisen- und Hüttenindustrie 7. Eisen- und Stahlgießereien einschließlich Kleinbessemerereien¹⁾

Jahr	Be- triebe	Verbrauch (1 000 t)		Erzeugung (1 000 t)				
		Roh- eisen	Schrott	Insgesamt	Zusammen	Geschirrguß, Ofenguß	Rohguß für sogenannte Sanitäts- gegenstände	Röhrenguß aller Art, soweit er als Spezialität hergestellt wird
1913.....	1 574	2 755,9	893,6	3 344,2	3 024,5	129,2	3,7	406,7
1913.....	1 470	2 577,4	805,8	3 089,9	2 793,6	124,3	3,0	371,9
1917.....	1 474	1 917,5	1 320,9	2 815,3	2 056,8	67,2	2,0	133,3
1917.....	1 393	1 814,0	1 199,3	2 627,7	1 918,6	64,5	2,0	122,6
1918.....	1 469	1 458,8	1 118,4	2 242,7	1 629,7	47,8	0,9	125,5
1918.....	1 415	1 376,2	1 044,0	2 115,4	1 546,0	45,9	0,9	113,8
1919.....	1 467	1 243,6	796,1	1 804,4	1 568,2	65,1	4,3	111,0
1919.....	1 450	1 224,6	774,7	1 768,0	1 543,2	61,3	4,3	110,8
1920.....	1 508	1 339,8	913,6	1 987,2	1 734,3	79,2	5,1	121,7
1920.....	1 491	1 315,0	886,8	1 941,6	1 705,3	78,4	5,1	121,5
1921.....	1 559	1 452,9	866,8	2 033,6	1 768,8	60,3	4,5	133,1
1921.....	1 541	1 431,6	838,8	1 990,6	1 743,0	59,6	4,5	132,9
1922.....	1 551	1 878,8	1 060,7	2 564,4	2 262,8	79,6	6,4	188,2

Wert der Jahresproduktion 1913 | 692 578 | 560 776 | 26 243 | 720 | 55 060

Jahr	Erzeugung (1 000 t)									
	Roher Eisenguß			Tem- per- guß	Stahl- guß	Emaillierter oder auf andere Weise verfeinerter Eisenguß				
	Maschi- nen- guß	Bauguß	Anderer Eisen- guß u. sonstige Spezialitäten			Zu- sammen	Handels- guß	Guß für sogenannte Sanitäts- gegenstände	Guß für chemische und sonstige Industrien	Sonstige Speziali- täten
1913.....	1 632,5	108,9	743,5	71,0	165,6	83,1	34,6	37,4	1,7	9,4
1913.....	1 545,2	96,7	652,5	70,5	155,3	80,5	33,4	36,6	1,1	9,4
1917.....	1 160,0	38,2	656,1	76,5	638,4	43,6	12,6	8,3	14,7	8,0
1917.....	1 108,0	33,8	587,7	76,2	590,9	42,0	11,6	8,3	14,1	8,0
1918.....	916,6	28,7	510,2	61,9	521,6	29,5	8,1	6,4	10,1	4,9
1918.....	886,2	25,9	473,3	61,7	479,0	28,7	7,3	6,4	10,1	4,9
1919.....	993,1	26,0	368,7	48,5	157,0	30,7	11,9	9,9	4,1	4,8
1919.....	932,6	25,7	355,5	48,5	145,6	30,7	11,9	9,9	4,1	4,8
1920.....	1 084,4	52,0	391,9	50,0	168,0	34,9	12,4	13,2	3,7	5,6
1920.....	1 073,8	51,9	374,6	50,0	151,4	34,9	12,4	13,2	3,7	5,6
1921.....	1 106,0	30,2	434,7	52,0	168,2	44,6	19,0	16,7	3,9	5,0
1921.....	1 097,2	30,0	418,8	52,0	151,0	44,6	19,0	16,7	3,9	5,0
1922.....	1 387,1	43,5	558,0	61,9	187,2	52,5	20,2	23,4	2,6	6,3

Wert der Jahrespro-
duktion 1913..... | 343 049 | 18 281 | 117 423 | 39 190 | 61 459 | 31 153 | 12 814 | 12 418 | 1 002 | 4 919

¹⁾ Seit 1918 ohne Elsaß-Lothringen; seit 1919 ohne Saargebiet, Danzig, die an Polen abgetretenen Gebiete mit Ausnahme Oberschlesiens, Schleswig, Memel und Eupen; seit 1922 ohne Ost-Oberschlesien.

8. Schweißeisen- (Puddel-) Werke¹⁾

Jahr	Be- trie- be	Zahl der am Ende des Jahres vorhanden gewesenen Betriebsvor- richtungen	Ver- brauch an Roheisen, Schrott und Zu- schlägen 1 000 t	Erzeugung (1 000 t)		Jahr	Be- trie- be	Zahl der am Ende des Jahres vorhanden gewesenen Betriebsvor- richtungen	Ver- brauch an Roheisen, Schrott und Zu- schlägen 1 000 t	Erzeugung (1 000 t)	
				Schweiß- eisen (Puddel- eisen, Puddelstahl, Luppen, Rohschienen, Raffinier- und Zementstahl)	Verwert- bare Schlak- ken					Schweiß- eisen (Puddel- eisen, Puddelstahl, Luppen, Rohschienen, Raffinier- und Zementstahl)	Verwert- bare Schlak- ken
1913	31	326	247,9	213,1	48,4	1920	15	126	65,1	54,1	14,5
1913	25	242	171,1	149,2	33,0	1920	14	106	57,5	47,7	12,8
1917	20	209	123,3	102,1	26,3	1921	16	117	77,6	66,0	17,8
1917	17	161	86,6	71,1	17,9	1921	15	112	71,6	60,8	16,4
1918	18	192	102,7	84,8	20,3	1922	14	105	78,5	64,9	17,7
1918	16	145	74,6	61,3	15,9						
1919	16	153	58,5	50,9	14,1						
1919	14	114	43,7	38,6	11,5						

Wert der Jahresproduktion 1913..... | 22 548 | 792

¹⁾ Seit 1918 ohne Elsaß-Lothringen und Saargebiet; seit 1922 ohne Ost-Oberschlesien.