

14. Produktionsstatistik — Kohlen-, Eisen- und Hüttenindustrie
11. Zinkhütten¹⁾

Jahr	Be- triebe	Be- schäftigte Personen	Verbrauch an Rohstoffen (1 000 t)			Erzeugung (1 000 t)			
			Galmei und sonstige oxydische Zinkerze	Zinkblende	Sonstige zinkhaltige Stoffe	Rohzink, zum Absatz bestimmt	Raffiniertes Zink	Zinkstaub u. Zinkoxyd, zum Absatz bestimmt	Sonstige Erzeugnisse
1913	31	13 093	145,5	593,8	69,0	206,3	72,5	25,2	27,6
1913	13	4 399	30,3	226,8	67,1	110,5	0,5	18,0	26,1
1917	31	10 358	61,8	381,3	111,4	74,8	111,7	18,7	14,4
1917	15	2 927	2,1	85,6	103,1	26,9	33,2	16,9	13,2
1918	31	9 508	66,6	386,5	133,7	84,3	100,9	21,1	16,3
1918	15	2 757	1,3	89,7	123,3	38,1	24,1	18,5	14,2
1919	30	9 273	34,6	226,2	73,9	61,1	36,3	16,4	3,0
1919	14	2 815	1,4	39,9	68,2	20,0	3,5	14,1	2,2
1920	27	8 690	33,9	248,4	72,1	61,8	36,2	23,0	4,5
1920	13	2 172	0,5	35,6	64,8	12,8	3,7	19,0	3,8
1921	27	8 566	32,9	210,1	88,6	59,7	69,4	19,5	5,9
1921	13	2 651	0,9	46,7	83,5	31,4	35,1	17,2	4,3
1922	14	3 243	5,2	62,2	76,1	35,9	5,6	24,4	5,3

Wert der Jahresproduktion 1913 91 643 | 32 760 | 7 957 | 2 638

12. Zinnhütten

Jahr	Be- triebe	Be- schäftigte Per- sonen	Verbrauch an Rohstoffen		Erzeugung		
			Zinn- erze	Weiß- blech- abfälle und andere zinnhaltige Stoffe	Zinn	Ent- zinn- te Weiß- blech- abfälle	Zinn- asche usw.
1 000 t							
1913	10	674	17,9	37,5	12,0	33,1	1,4
1917	6	336	0,4	6,1	1,8	1,9	1,6
1918	6	248	0,2	6,9	2,2	0,5	1,9
1919	4	157	0,08	2,4	0,8	0,7	1,4
1920	5	439	7,3	1,5	0,6	0,7	1,3
1921	5	670	8,6	3,8	2,9	2,6	0,0
1922	6	724	11,6	3,3	3,9	2,6	0,0

Wert der Jahresproduktion 1913.... 48 353 | 1 564 | 406

13. Sonstige Metallhütten²⁾

Jahr	Be- triebe	Be- schäftig- te Per- sonen	Verbrauch an Rohstoffen	Erzeugung	
				Nickel- metall und Aluminium	Andere Metalle, Legierungen, Salze und sonstige Verbindungen
				1 000 t	
1913	20	1 101	48,4	(^a 5,2	4,7
1917	22	2 717	153,3	(^a 1,3	23,8
1918	21	4 233	147,5	(^a 1,0	24,6
1919	14	2 891	66,9	9,0	12,0
1920	14	2 718	114,6	9,3	6,7
1921	17	2 662	139,7	10,5	9,3
1922	16	2 911	150,4	15,0	11,8

Wert der Jahresproduktion 1913 15 509 | 15 511

14. Betriebe, die Schwefelsäure und verflüssigte schweflige Säure herstellen⁴⁾

Jahr	Be- triebe	Be- schäftigte Personen	Verbrauch an Rohstoffen (1 000 t)				Erzeugung (1 000 t)		
			Schwefel- kies	Zinkblende	Andere geschwefelte Erze u. Steine	Sonstige schwefel- haltige Stoffe	Schwefel- säure (Monohydrat)	Abgeröstete Kiese, Erze und Steine	Abgeröstete Zinkblende
1913	107	6 785	1 043,8	573,5	109,6	60,4	1 727,4	822,2	479,3
1913	90	4 563	967,9	253,7	83,2	60,4	1 476,2	738,5	221,4
1917	83	6 237	812,4	431,9	155,6	59,3	1 104,3	754,0	357,1
1917	72	3 984	801,6	134,7	130,3	59,3	949,1	719,4	117,2
1918	81	5 768	764,8	421,4	150,5	35,9	1 009,2	715,7	345,5
1918	71	3 746	760,9	116,8	132,9	35,3	848,3	693,5	101,6
1919	71	4 723	312,0	276,9	82,2	13,8	441,5	310,3	226,6
1919	62	2 870	311,5	64,0	65,6	13,5	366,8	289,0	56,0
1920	75	5 732	562,6	305,5	91,5	17,7	791,5	487,6	251,5
1920	66	3 696	563,5	61,8	70,2	17,7	671,8	466,0	53,0
1921	78	6 152	706,3	265,1	110,8	24,7	953,6	601,4	221,0
1921	68	4 440	699,9	72,8	94,7	24,7	861,6	579,6	63,6
1922	67	4 724	759,3	82,2	83,1	57,7	1 040,0	658,6	73,7

Wert der Jahresproduktion 1913 59 468 | 59 949

¹⁾ Seit 1922 ohne Ost-Oberschlesien. — ²⁾ Betriebe, die Aluminium, Nickel, Kobalt, Wismut, Arsen, Wolfram, Molybdän und deren Verbindungen herstellen. — ³⁾ Nur Nickelmetall. — ⁴⁾ Seit 1918 ohne Elsaß-Lothringen und die an Polen abgetretenen Gebiet der Provinz Posen; seit 1919 ohne Saargebiet, Danzig und Memel; seit 1922 ohne Ost-Oberschlesien.