

107. Walzwerk-Fertigerzeugnisse (In 1 000 metrischen Tonnen)

Jahre	Deutsches Reich (ohne Saargebiet)	Saar- gebiet	Öster- reich	Luxem- burg	Belgien	Frank- reich	Groß- bri- tannien	Schwe- den	Polen		Rußland (UdSSR ²)	Italien	Vereinigte Staaten v. Amerika ³)	Canada	Japan
									Ins- gesamt	Ostober- schlesien					
1913	13 794	1 530	—	675	2 162	3 592	7 000	448	—	—	—	—	25 189	983	—
1925	9 308	1 148	352	1 123	1 915	5 101	6 887	321	586	427	1 391	1 668	33 923	646	982
1926	9 017	1 263	336	1 286	2 651	5 680	4 435	323	562	378	2 250	1 811	36 066	600	1 193
1927	11 971	1 402	396	1 581	2 842	5 441	8 034	323	920	614	2 743	1 597	33 407	762	1 346
1928	10 596	1 543	469	1 694	3 176	6 456	7 557	390	1 048	692	3 371	1 849	38 267	1 078	1 639
1929	11 345	1 603	456	1 910	3 268	6 909	8 015	459	962	621	3 845	1 952	41 728	1 088	1 883
1930	8 132	1 413	360	1 645	2 915	6 583	6 209	—	901	663	4 440	1 637	29 987	783	1 788

¹) Zollgebiet. Elsaß-Lothringen 1195, Ostoberschlesien 874. — ²) Wirtschaftsjahre endend am 30. 9. Einschließlich Halbzeug. — ³) Einschließlich ausgeführtes Halbzeug.

108. Roheisen- und Rohstahlgewinnung der Hauptproduktionsländer nach Sorten (In 1 000 metrischen Tonnen)

Jahre	Roheisensorten					Rohstahlsorten						
	Gießereiroh- eisen einschl. Gußwaren 1. Schmelzung und Hämatit	Thom- as- Roh- eisen	Bes- semer- Roh- eisen	Ferromangan, Spiegeleisen und sonstige Roheisen- legierungen	Puddel- roheisen	Thomas- stahl	Bes- semer- stahl	Siemens-Martin- stahl nach basischem saurem Verfahren	Tiegel- stahl	Elektro- stahl	Form- guß	
Deutsches Reich (ohne Saargebiet)												
1913 ¹⁾	3 479	9 868	375	2 551	464	9 226	147	7 124	294	80	72	205
1925	2 032	5 942	39	2 054	22	5 111	22	6 454	153	13	112	185
1926	1 650	5 998	16	1 961	11	5 453	—	6 445	136	6	60	125
1927	2 321	7 888	16	2 842	22	6 906	0	8 701	178	9	142	187
1928	2 127	7 271	15	2 377	13	6 542	0	7 343	147	10	125	151
1929	2 222	8 404	30	2 571	9	7 390	—	8 187	146	9	131	160
1930	1 632	6 190	21	1 867	5	5 137	—	5 936	106	102	—	230
Saargebiet												
1913	148	1 223	—	—	—	1 719	—	342	—	—	14	5
1925	166	1 284	—	—	—	1 166	—	388	—	—	9	17
1926	200	1 424	—	—	—	1 294	—	418	—	—	8	16
1927	211	1 560	—	—	—	1 431	—	441	—	—	6	16
1928	209	1 728	—	—	—	1 561	—	481	—	—	12	19
1929	216	1 816	—	—	—	1 642	—	529	—	—	15	22
1930	223	1 690	—	—	—	1 455	—	447	—	—	9	24
Luxemburg												
1913	172	2 360	—	—	15	1 279	—	40	—	—	10	7
1925	38	2 309	—	—	17	2 052	—	26	—	—	6	—
1926	87	2 465	—	—	6	2 213	—	22	—	—	7	4
1927	74	2 645	—	8	5	2 438	—	26	—	—	7	4
1928	55	2 711	—	—	5	2 537	—	23	—	—	7	4
1929	43	2 859	—	—	4	2 670	—	23	—	—	9	4
1930	42	2 431	—	—	0,4	2 260	—	5	—	—	5	4
Belgien												
1913	94	2 291	32	1	66	2 192	—	213	—	—	—	62
1925	169	2 351	—	23	—	2 183	—	290	—	—	7	68
1926	180	3 150	—	38	—	2 891	—	363	—	—	10	75
1927	163	3 509	—	37	—	3 193	—	400	—	—	12	76
1928	158	3 661	—	38	—	3 399	—	405	—	—	14	88
1929	148	3 837	—	14	41	3 595	—	400	—	—	14	100
1930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frankreich												
1913	954	3 509	124	88	532	2 806	253	1 582	—	24	21	4
1925	1 603	6 221	32	263	387	5 169	28	1 978	34	12	71	87
1926	1 606	7 019	49	328	427	5 984	13	2 319	35	11	92	163
1927	1 530	7 173	23	268	304	5 879	16	2 142	32	11	101	200
1928	1 561	7 934	12	237	320	6 623	—	2 506	30	15	117	189
1929	1 617	8 143	13	244	347	6 677	—	2 608	22	16	139	237
1930	1 492	7 829	17	242	355	6 567	—	2 430	29	9	139	272
Großbritannien												
1913	3 863	2 570	—	329	561	—	1 066	2 288	3 873	—	—	4
1925	3 663	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1926	1 836	2 098	—	188	301	28	454	4 820	2 000	—	40	160
1927	1 939	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1928	745	771	—	47	107	—	155	2 297	1 043	—	39	119
1929	828	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1930	2 055	2 397	—	185	281	—	452	6 016	2 560	—	49	166
1925	2 492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1926	1 649	2 471	—	150	273	—	484	5 752	2 205	—	51	165
1927	2 173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1928	1 617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1929	2 386	3 248	—	182	280	—	537	6 584	2 442	—	58	170
1930	1 883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1931	1 864	2 471	—	—	277	—	—	5 172	1 832	—	—	4
Vereinigte Staaten von Amerika												
1913	5 197	12 738	11 776	1 423	330	—	9 617	20 204	818	105	21	1 037
1925	5 267	19 983	9 571	1 224	245	—	6 777	37 220	493	18	341	1 273
1926	5 595	21 508	10 203	2 478	220	—	7 002	39 801	542	14	330	1 379
1927	5 593	19 668	9 252	2 493	147	—	6 252	37 340	502	8	377	1 177
1928	4 277	22 479	9 158	2 763	90	—	6 698	43 506	462	7	461	1 238
1929	4 517	25 311	10 036	3 263	171	—	7 205	47 393	586	6	541	1 608
1930	3 681	18 689	7 432	2 409	52	—	5 101	34 443	373	2	312	1 122

¹) Einschl. Saargebiet. — ²) Davon Hämatit 1929: 913; 1930: 736. — ³) Einschl. Stahleisen. — ⁴) Unter den aufgeführten Rohstahlsorten bereits enthalten. — ⁵) Gießereirohisen und Gußwaren 1. Schmelzung. — ⁶) Hämatit-Rohisen. — ⁷) Durch Streik beein-
trächtigt. — ⁸) Bei Gießereirohisen mitgerechnet. — ⁹) Nur Gießereirohisen. — ¹⁰) Einschl. Stahleisen und Gußwaren 1. Schmelzung.